


EL CONFITAL



2016

2017

■ Análisis

ULPGC - Mapeo
1 km adentro,
5 puntos citometría

■ Buceo

■ Inspección de tuberías

■ Bomberos

■ Tunel de saneamiento

■ Limpieza

■ Revisión de saneamiento

COSTA NORTE
TENOYA: REVISIÓN
ARUCAS: INSPECCIÓN