

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 2

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cicer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		5 de enero de 2026	
Marea	Pleamar	Hora	14:49
		Altura	2,51 m
	Bajamar	Hora	8:38
		Altura	0,38 m
	Estado	Vaciante - Baja - Llenante	

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos
PM1-La Puntilla	7:55	9	6	Alta	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas y lluvia
PM2-Hotel Cristina	8:01	14	4	Alta	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Lluvia
PM3-Hotel Reina Isabel	8:07	9	0	Alta	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Lluvia
PM4-Playa Chica	8:13	35	19	Alta	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Lluvia
PM5-Peña La Vieja	11:19	24	19	Media	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas y lluvia
PM6-La Cícer	11:34	9	49	Alta	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	Lluvia

**Nota:** en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 2

PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Club Náutico	457917	3111994	28° 7' 58.286" N	15° 25' 42.723" W
PM2-Centro playa	457883	3111861	28° 7' 53.960" N	15° 25' 43.953" W
PM3-Muelle deportivo	457918	3111633	28° 7' 46.555" N	15° 25' 42.640" W

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		5 de enero de 2026	
Marea	Pleamar	Hora	2:21
		Altura	2,80 m
	Bajamar	Hora	8:38
		Altura	0,38 m
	Estado	Vaciante	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación										Observaciones	
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	Película oleaginosa		Olor hidrocarburos
PM1-Club Náutico	7:32	50	10	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM2-Centro playa	7:35	640	54	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Muelle deportivo	7:38	75	11	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Nota:** **en rojo**, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.



Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 2

PLAYA DE LA LAJA				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-Norte playa	458781	3104088	28° 3' 41.463" N	15° 25' 10.051" W
PM2-Sur playa	459145	3103305	28° 3' 16.059" N	15° 24' 56.619" W
PM3-Piscina grande	458888	3104374	28° 3' 50.780" N	15° 25' 6.146" W

#### CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha		5 de enero de 2026	
Marea	Pleamar	Hora	14:49
		Altura	2,51 m
	Bajamar	Hora	8:38
		Altura	0,38 m
	Estado	Llenante	

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

#### Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90



#### RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación									Observaciones
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	
PM1-Norte playa	13:04	sd	sd	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí	Ramas y lluvia
PM2-Sur playa	12:42	sd	sd	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lluvia
PM3-Piscina grande	13:13	9	13	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lluvia

**Nota:** **en rojo**, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

\* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.