

Tipo de control: EXTRAORDINARIO1

Semana: 1

PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS									
Duntas de museture	Localización								
Puntos de muestreo	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud					
PM1-Club Náutico	457917	3111994	28° 7' 58.286" N	15° 25' 42.723" W					
PM2-Centro playa	457883	3111861	28° 7' 53.960" N	15° 25' 43.953" W					
PM3-Muelle deportivo	457918	3111633	28° 7' 46.555" N	15° 25' 42.640" W					

## **CONDICIONES DEL MUESTREO**

Fecha		7 de enero de 2021						
	Pleamar	Hora	7:38					
		Altura	2.26 m					
Marea	Bajamar	Hora	14:04					
		Altura	0.86 m					
	Estado	Vac	iante					

Como referencia se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

## Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

		Unidad		
	Suficiente**			
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

<sup>\*</sup> Con arreglo a la evaluación del percentil 95



## RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora Escherichia coli (UFC/100 ml)			Contaminación												
		coli	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Trasparencia	Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos	Otros residuos	Película oleaginosa	Olor hidrocarburos	Observaciones
PM1-Club Náutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM2-Centro playa	11:15	3	12	Media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Muelle deportivo	11:17	4	16	Media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

<sup>\*\*</sup> Con arreglo a la evaluación del percentil 90

<sup>\*</sup> Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Control de confirmación de fin de evento de contaminación detectado sobre muestras programadas del 4 de enero