

Tipo de control: ORDINARIO

Semana: 46

PLAYA DE LAS CANTERAS				
Puntos de muestreo	Localización			
	X (UTM)	Y (UTM)	Latitud	Longitud
PM1-La Puntilla	457635	3113720	28° 8' 54.343" N	15° 25' 53.286" W
PM2-Hotel Cristina	457605	3113402	28° 8' 44.006" N	15° 25' 54.344" W
PM3-Hotel Reina Isabel	457376	3113178	28° 8' 36.700" N	15° 26' 2.711" W
PM4-Playa Chica	457157	3112857	28° 8' 26.243" N	15° 26' 10.697" W
PM5-Peña La Vieja	457021	3112583	28° 8' 17.323" N	15° 26' 15.647" W
PM6-La Cicer	456474	3112089	28° 8' 1.205" N	15° 26' 35.634" W

CONDICIONES DEL MUESTREO

Fecha	14 de noviembre de 2022		
Marea	Pleamar	Hora	4:13
		Altura	2.21 m
	Bajamar	Hora	10:37
		Altura	1.10 m
Estado	Vaciante		

Como referencia, se señalan a continuación los umbrales para la clasificación anual de la calidad de las aguas de baño.

Umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

	Calidad			Unidad
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90



RESULTADOS DEL MUESTREO

Punto de muestreo	Hora	Escherichia coli (UFC/100 ml)	Enterococos intestinales (UFC/100 ml)	Transparencia	Contaminación								Observaciones		
					Medusas	Alquitrán	Cristal	Caucho	Madera	Mat. Flotantes	Espumas	Restos orgánicos		Otros residuos	
PM1-La Puntilla	7:08	3	3	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM2-Hotel Cristina	7:15	3	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM3-Hotel Reina Isabel	7:22	4	0	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM4-Playa Chica	7:29	3	1	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PM5-Peña La Vieja	7:38	7	3	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Algas
PM6-La Cicer	7:52	7	2	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: en rojo, si el valor analizado supera alguno de los umbrales para la evaluación anual de la calidad de las aguas de baño

* Valores '0' corresponden a <1 UFC/100 ml.